


Qualité de la rivière Bickenalbe à Erching




Synthèse de l'état écologique

Par compartiment

Etat écologique global*

Légende



Eau

Oxygène
Nutriments
Sédiments
Invertébrés
Diatomées



Mauvais

*l'état écologique est défini par la plus basse classe de qualité des compartiments

Caractéristiques du bassin de la rivière

Communes (% du ban communal concerné par le bassin de la rivière)	Bettviller (36,3%) - Rimling (23,6%) - Erching (21,8%) - Petit-Réderching (10,8%) - Epping (3,8%) - Rohrbach-lès-Bitche (2%)		
Surface du bassin versant	2 889,2 Ha		
Distance la plus longue de la station à la source	10,2 km		
Principaux affluents			
Espace d'intérêt écologique (APB - N2000 - ZNIEFF)	0 %	0 %	0 %
Géologie	Limon (44 %) - Muschelkalk (calcaire coquillier) (37 %) - Calcaire (19%)		
Catégorie piscicole	Seconde		